



FP-08

Gestes métier avec coopérateurs à moins d'un mètre

Contexte

Coactivité entre plusieurs salariés sur le chantier (raccordement, pose de regard, pose de vanne...)

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Renouvellement réseau
Réhabilitation visitable
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Intervention en espace confiné

Protections Collectives

Moyens possibles pour : distanciation
- Délimiter l'emprise des travaux pour éviter la proximité de plus de collaborateurs

Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements de protection individuelle

(complément aux
EPI obligatoires usuels)

Port obligatoire de :

- Lunette de protection
- Gants usuels de travail
- Masques de protection respiratoire assurant une filtration > 90%
(cat.1 cf note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020)

Principes généraux :

- Respecter la distance minimale de 1 m dès que possible pour les intervenants
- Ne pas laisser d'autres personnes s'approcher
- Se protéger et éviter de contaminer son collègue
- Ne pas oublier de nettoyer ses EPI en fin de journée

Mode Opérateur

Avant de se rapprocher à moins d'1m :

- Se laver les mains
- Mettre ses EPI additionnels : masque et lunettes
- Mettre ses gants de travail
- Exécuter le travail attendu

A l'issue des travaux :

- Retirer ses lunettes de protection
- Retirer gants puis masque
- Jeter le masque dans le conteneur identifié pour les déchets souillés COVID
- Se laver les mains et nettoyer ses lunettes de protection avec un savon non abrasif

Consignes



Protection du visage



Lavage des mains



Protection des mains



Protection des
voies respiratoires



Désinfection
Espace de travail
Matériel (lingette, spray)



Evacuation des
déchets souillés